



Holistic Medical Centre

Indoor Air Quality Report

室內空氣質素報告

Location	Pre measurement		Post measurement		Remark
	塗噴醫療級光觸媒前		塗噴醫療級光觸媒後		
位置	CH2O (ppm) 甲醛		CH2O (ppm) 甲醛		
客廳					
主人房	0.13	0.25	0.00	0.00	
主人房 (廁所)					
睡房 1	1.05		0.00		
睡房 2					
廁所					
廚房	0.96		0.000		
工人房					

保固條款：

保固條款 我司提供2年保固保證，確保 醫療級光觸媒[®] 不會如市場上其他產品般有反彈及過早耗損問題。

醫療級光觸媒[®] 會於非常短時間內即把甲醛分解，令空間甲醛濃度可達甚至超越香港政府環保署要求的室內空氣質量中的良好指標(0.08ppm)。工程前我們需測定空間甲醛濃度，測量方法為把窗戶及櫃門關上至少2小時，避免通風。

我們會測試為每間獨立空間(例如房、廳或洗手間)作測試。工程後我們會再次測試，如空間甲醛濃度未降低一半或達香港政府環保署要求的室內空氣質量中的良好指標(0.08ppm)，我們會暫不收費，另安排日子測試直到達標

(降低超過一半或少於0.08ppm)才收工程款項。2年保固期內，顧客可找我們上門測試空間甲醛濃度。如果測試顯示空間甲醛濃度比工程後檢測的空間甲醛濃度更高，我們會豁免驗測費，並會協助顧客了解原因及提供相關建議

(部份揮發性清潔劑會干擾甲醛檢測機)。如果是服務或產品問題，例如漏噴或塗層剝落，我們會安排免費重噴。

此為極少例子，可參考我們網上及Facebook的顧客評語。如果測試顯示空間甲醛濃度比工程後檢測的空間

甲醛濃度低，我們會收取\$250以應付相關人力資源及交通支出。

Remarks:

香港環保署室內空氣質素提供兩個對甲醛要求指標，卓越級及良好級。

卓越級指標要求甲醛不高於0.02ppm，而良好級指標要求甲醛不高於0.08ppm。

乙方已檢測塗噴了醫療級光觸媒地方是有些粗糙觸感。

(乙方)滿意甲方服務，並簽名證實甲方未有引起乙方損失。

乙方代表姓名及簽署

<http://www.photocatalyst.hk>

G/F, 53 Shek Pai Wan Road, Aberdeen

709A, Argyle Centre Phase 1, Mongkok

25557778

23742384